

			<p>низации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.</p> <p>4. На опасном производственном объекте (сеть газопотребления МКДОУ "Спасский детский сад №1") не имеются нормативные правовые акты , устанавливающие требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте.</p> <p>5. Не определен порядок хранения проектной и исполнительной документации.</p> <p>6. Не разработаны и не утверждены соответствующие документы ,регламентирующие порядок расследования причин инцидентов, их учет и анализ на опасном производственном объекте.</p> <p>7. Не проведено техническое обследование металлической дымовой трубы</p> <p>8.Не сдан отчет по производственному контролю</p> <p>9.Наземный газопровод требует восстановление изоляционного покрытия (окраски)</p>	<p>ванию производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.</p> <p>4. На опасном производственном объекте (сеть газопотребления МКДОУ "Спасский детский сад №1") имеются нормативные правовые акты , устанавливающие требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте.</p> <p>5. Определен порядок хранения проектной и исполнительной документации.</p> <p>6. Разработаны и утверждены соответствующие документы ,регламентирующие порядок расследования причин инцидентов, их учет и анализ на опасном производственном объекте.</p> <p>7. Проведено техническое обследование металлической дымовой трубы</p> <p>8.Сдан отчет по производственному контролю.</p> <p>9.Изоляция наземного газопровода восстановлена (окрашена).</p>
--	--	--	--	--

Заведующий



О.В. Иванова